

Fahrten ohne Ölkühler mit C126

Post by "Der Oberpfaelzer" of Jul 22nd 2022, 5:53 pm

So, kurzer Zwischenstand, falls es jemanden interessieren sollte.

Mittlerweile habe ich den Ölkühler von einem Fachbetrieb neu aufbauen lassen. Im 126-er Forum wurde da die Firma Pütz aus Recklinghausen empfohlen. Der Ölkühler kam Anfang dieser Woche hier an und das Ergebnis kann sich auf den ersten Blick echt sehen lassen.

Hier mal ein paar Bilder.

Vorher:



Nachher:



Info für eventuelle Nachahmer:

Zwischenzeitlich habe ich mit dem C126 knapp 2.000 km ohne Ölkühler zurückgelegt. Trotz der momentan vorherrschenden Temperaturen und einer moderaten Fahrweise habe ich auch im Stadtverkehr und längeren Stop & Go Anschnitte keine negativen Auswirkungen feststellen können. Die Kühlwassertemperatur variierte nur minimal oberhalb der 80er aber deutlich unter der 100°C Marke und der Motorlauf war nicht anders als mit Kühler.

Morgen wird der Ölkühler wieder eingebaut und dann ist das Thema endlich abgeschlossen.

Vielen Dank an alle Foristen für deren konstruktive Beiträge.

Viele Grüße

Fritz