

280SE W116 K-Jetronic nimmt kein Gas an

Post by "TomB" of Jul 27th 2022, 5:41 pm

Ich habe jetzt den Systemdruck oben am Mengenteiler gemessen. Lt. Tabellenbuch 5,2 bis 5,8. Meine Messuhr zeigt 4 an...

Würde das bedeuten, daß die neue Pumpe (Magneti Marelli 313011300019 Betriebsdruck 6 120l/h Fördermenge), nicht das schafft, was sie sollte?

Allerdings, bei stehendem Motor und überbrücktem Relais der Pumpe, fließt nun auch Kraftstoff aus dem Rücklauf am Mengenteiler. Das war bei laufendem Motor ja nicht der Fall oder so gut wie gar nicht.

Grüße

Tom