

W108 4.5 kommt nicht auf Endgeschwindigkeit

Post by "jokecool" of Aug 4th 2022, 6:52 am

Guten Morgen.

sorry dass Ich mich noch nicht zum aktuellen Stand gemeldet habe.

Ich hatte ja festgestellt, dass eine falsche Zündspule verbaut wurde und habe in diesem Zuge auch gleich den Verteilerfinger und die Kappe erneuert.

Die ZS109 habe Ich durch eine ZS409 ersetzt.

Und was soll Ich sagen.. es liegen Welten dazwischen. 😊.

Der Motor läuft nun viel drehfreudiger und er schafft locker 140-150 km/h.

Natürlich wäre da noch Luft nach oben, aber 210 km/h 😬 würde Ich mich mit diesem Fahrwerk nicht trauen.

Da müsste man schon die 4-spurige Autobahn extra für mich sperren. 😊.

@Jan:

was hast Du an Deinem 4.5er fahrwerkstechnisch alles überholt? Hast Du noch die originale Achsübersetzung ?

Viele Grüße Joe