

Undichte Benzinleitung von 2-Stempel-Einspritzpumpe zum Verteiler

Post by "Habo" of Aug 4th 2022, 5:21 pm

Quote

Außerdem die Befestigungsschraube der Klemmbackenbefestigung zwischen den Rohrbefestigungen nur mit einem Drehmoment von 0,9 mkp anziehen (durch zu starkes Anziehen kann an den Elementen nieder- und hochdruckseitig eine Undichtheit durch Verzug des Einspritzpumpegehäuses entstehen

Ich hab mal den Fußnotentext hier übernommen und noch einmal darüber nachgedacht.

Wen schon durch zu festes Anziehen der Klemmbacken ein Verzug des Einspritzpumpegehäuses auftreten kann, was passiert dann, wenn ich mit größerer Kraftanstrengung versuche die Leitungen zu lösen.

Ich glaube ich kann verstehen, warum die Werkstatt da nicht so einfach drangehen will.

Grüße

Harald