

Blinker W 120 180b - Rechte Seite keine Funktion

Post by "Stefan300TD" of Aug 4th 2022, 7:13 pm

[Quote from Pistonfleet](#)

Hallo Zusammen

Wir restaurieren für einen Kunden einen MB 180b W 120 (Bj 1960). Das Fahrzeug wurde komplett neu aufgebaut und total restauriert (Neuzustand).

Seit geraumer Zeit kämpfen wir mit einem Problem in der Elektrik - Der Blinker rechts geht kurzzeitig an und funktioniert nach einem Aufleuchten nicht mehr.

Folgende Dinge wurden hier gemacht:

- Kabelbaum ist komplett neu und alle Verbindungen auch
- Kabelbaum wurde durchgeleuchtet - alle Durchgänge sind korrekt - keine Massenschlüsse oder Ähnliches
- Sicherungen sind alle drin
- Blinker links funktioniert (auch Blinkrelais)
- Anzeige im Armaturenbrett funktioniert
- Blinkgeber an der Lenksäule getauscht - keine Verbesserungen
- Blinker rechts am Anschluss linker Blinker am Blinkgeber angeschlossen --> Blinker rechts geht (daher die Vermutung, dass es der Blinkerhebel ist)

Ja da stehen wir nun - etwas ratlos - Kann es das Blinkerrelais sein?

Vielen Dank für Eure Hilfe

Bruno

Display More

Was kostet bei Euch eine Werkstattstunde?

Wird eurem Kunden das dann erlassen, wenn ihr hier die Lösung findet oder wird dann noch die extra Recherche berechnet?