

# **Blinker W 120 180b - Rechte Seite keine Funktion**

**Post by "Pistonfleet" of Aug 5th 2022, 7:26 am**

Hallo Volkmar

Vielen Dank - Ich werde das heute noch probieren. Damit hoffe ich, den Fehler eingekreist zu haben. Nach all den W 108/ 109/ 110/ 107 Restaurationen wäre das das erste Blinkerrelais.

[stefan](#) - Wir haben das Projekt als Paket angeboten - daher verbuchen wir das als "Lernstunden".... Wir werden aber mit dem Kunden eine Lösung finden.

Den Gesamtwiderstand werde ich auch noch messen (Danke Mr Martin und Wuff) - Da hätte ich selber drauf kommen können.

Nochmals vielen Dank an Alle

Ich berichte dann

Gruss Bruno