

Ventilschaft Dichtungen M130

Post by "Trompka" of Aug 6th 2022, 11:48 am

Der M130 hat ne Schraube die das verspringen verhindert. Aber 180 Grad versetzt kann man trotzdem sein, dann is die Markierung der Esp nicht beim Zünd OT sondern beim Überschneidungs-OT.

Is den besten schon passiert...

Viele Grüße

Markus