

Blinker W 120 180b - Rechte Seite keine Funktion

Post by "Insulaner" of Aug 7th 2022, 9:10 pm

Hallo Bruno,

hat das Relais denn getrennte Ausgaenge fuer rechts und links? Ich dachte immer fruehe Autos a la Ponton hatten nur einen Ausgang und dieser wird dann ueber den Blinkerschalter umgeschaltet. In dem Fall muss ein Unterschied zwischen rechts und links vorliegen (Schalter, Kabel oder Birnen).

Was sind denn die 0.2 Ohm die Du gemessen hast? 0.2 Ohm an 12 Volt sind 720 Watt wobei der Kaltwiderstand der Birnen sowieso nichtssagend ist. Oder ist das der Kabelwiderstand?

Warum misst Du nicht mal den Strom r/l ueber den Blinkerschalter aber ohne Relais. Damit koennte man ggf. mal was anfangen.

Viele Gruesse,

Hagen