

Blinker W 120 180b - Rechte Seite keine Funktion

Post by "winfried" of Aug 9th 2022, 6:25 am

Hallo Bruno

Danke für die Vorstellung. Nun können wir Dein Projekt und Deine Vorgehensweise gleich besser einordnen. Mit dem Background sollte es Dir nicht allzu schwer fallen, dem Fehler auf die Spur zu kommen. Evtl. hilft das hier noch:

Nr.	Farbe	Leitung	von	zu	Stärke	Spannung
95	weiß	—	von Sicherungsdose (Anschluß Nr. 95) zum Blinkgeber für Fernlicht	1	95a	— 2,8
28	schwarz	—	vom Fernlicht-Blinkschalter zum Blinkgeber für Fernlicht	22	31	— 1,5
Kabelabzug am Kabelverbinder-Schlußlampe-Leitungssatz						
33	schwarz	grün	vom Kabelverbinder - Lenkung - zum Kabelverbinder-Schlußlampe-Leitungssatz (Schlußlicht rechts hinten)	33	—	— 1,0
22	schwarz	weiß	vom Kabelverbinder - Lenkung - zum Kabelverbinder-Schlußlampe-Leitungssatz (Blinklicht links hinten)	22	—	— 1,0
74	blau	schwarz	von der Kraftstoff-Rasenversenige bzw. vom Stecker für Kombi-Instrument zum Kabelverbinder-Schlußlampe-Leitungssatz	74	—	— 0,5
51	grau	gelb/rot	vom Rückfahr-Schaltsteller zum Kabelverbinder-Schlußlampe-Leitungssatz (Rücklicht)	51	—	— 1,0
48	grün	schwarz	von Sicherungsdose (Sicherung Nr. 6) zum Kabelverbinder-Schlußlampe-Leitungssatz (Schlußlicht links)	48	—	8 0,5
48	grün	—	von Sicherungsdose (Sicherung Nr. 7) zum Kabelverbinder-Schlußlampe-Leitungssatz (Schlußlicht rechts)	48	—	7 1,0

Schön wäre es, wenn wie im nachhinein erfahren, wo der Fehler lag. Davon profitieren wir alle hier. Danke schon mal vorab.