

## 280SE W116 K-Jetronic nimmt kein Gas an

Post by "TomB" of Aug 15th 2022, 3:53 pm

So, das Problem ist lokalisiert. Im Schraubstutzen des WLR gibt es zwar kein Sieb, aber dahinter. So wie hier zu sehen:<https://www.german-spob.de/bil...BAYBILDER/A1100700162.jpg>  
Das ist allerdings schlecht... das Sieb sitzt ja in dieser runden Einheit drin wo die Schraubanschlüsse außen sind und innen eben die Metallmembran mit Membrandeckel mit 4 Schrauben festschraubt ist. Müsste man ja wohl weiter zerlegen können ( zusätzlich zum Abschrauben des Membrandeckels ) um das Sieb reinigen zu können, das ist ja auch irgendwie da rein gekommen. Ich versuche es erst mal mit Spülen.

Grüße

Tom