

280SE W116 K-Jetronic nimmt kein Gas an

Post by "Stefan300TD" of Aug 15th 2022, 5:10 pm

[Quote from TomB](#)

So, das Problem ist lokalisiert. Im Schraubstutzen des WLR gibt es zwar kein Sieb, aber dahinter. So wie hier zu sehen: <https://www.german-spob.de/bil...BAYBILDER/A1100700162.jpg>

Hallo Tom,

wieso lädst du das Bild nicht direkt im Forum hoch. Der Link zu dem Bild ist irgendwann tot.

