

W120 Getriebe abdichten... Ausbau?

Post by "Bernardo" of Aug 26th 2022, 4:09 pm

Hallo Zusammen

vergesst nicht den kleinen Simmerring des Deckels bei diesen kopfgesteuerten Pontongetrieben.

Ich hatte dieses Problem bei meinem 220SE W111, obwohl das Getriebe revidiert war (war aber schon länger her). Weil da im Stand kein Öl hingelangt, härtet der bei Nichtbenutzung recht schnell aus. Und weil es ja „oben“ ist, denkt man nicht gleich, dass das Öl auch von da kommen könnte. Ging zumindest mir so. Der Ölverlust war nicht unerheblich.