

200 /8 Benziner - Reparatursatz Heizklappe Auspuffkrümmer

Post by "kpertsch" of Sep 1st 2022, 5:34 pm

Ok, so.... Dichtung ist kein Problem. Es geht nun vielmehr um die Bimetallfeder welche die Klappe steuert.... die ist wohl unterschiedlich je nach Motornummer/BJ und bei MB nicht ohne weiteres verfügbare.... habe heute nochmal mit der Werkstatt gesprochen.