

Zylinderkopf M116/117

Post by "Fred Feuerstein" of Oct 2nd 2022, 8:25 pm

nAbend Hagen

Meiner hat keine Rückführung vom Krümmer in das Saugrohr/Ansaugbrücke, bestimmt nicht.

Mein 1984er 380SE (CH-Version) hat dieses Unterdruck-gesteuerte Ventil auf dem Krümmer mit Edelstahlröhrli zum Ansaugtrakt.

Der 1985er 380 SL (US-Version), von dem hier die Rede ist, hat das definitiv nicht, beide haben aber die Zusatzluftpumpe.

Danke und Gruss, Roland