

W111 Tankgeber / Tanknadel im KI zittert

Post by "dmichel" of Oct 12th 2022, 7:40 am

Guten Morgen HaWa,

Guten Morgen Michael,

der Bruch ist im Kreis (1). Muss man mal etwas zoomen. Ich weiß es ist schwer zu erkennen auf Grund des dunklen Hintergrunds. Aber man sieht oben in der Ecke den Bruch.

Welche Funktion hat die Feder? Einfach nur einen Widerstand/Druck auf den Schieber geben oder ist der Stromkreis über Gehäuse und somit Feder geschlossen?

Anders gefragt, könnte man die Feder auch verbinden ohne das sie elektrisch leitend ist?

Zum messen mit Ohmmeter: Guter Tip und schnell gemacht!

Gruß,

David