

Wummern und Dröhnen bei Automatikwägen und fünf Zylindern

Post by "HaWa" of Oct 29th 2022, 12:00 am

Hallo Christian,

ich würde zu Abriebsablagerung nach längeren Standzeiten im Wandler tippen.

Gruß HaWA