

W109 / 300 SEL Fensterchrom

Post by "Breiti" of Nov 15th 2022, 8:29 am

ich hatte solche Probleme nicht.

Zeig doch mal bitte ein Bild von der Stelle.

Vielleicht ein falscher Gummi oder ein verborgenes Blech?

Breiti