

# M189 Motor und Getrag 265 in 112er Coupe eingebaut

Post by "Roadbook" of Nov 18th 2022, 4:37 pm

Hallo,

"Warum soll das Getrag 265 nicht in den W108 passen"?

Weil der W108 **kein** kopfgesteuertes Getriebe hat (eine Steuerung die am Getriebeende über Zug- und Drehbewegung stattfindet). Beim W108 sind die Schaltanschlüsse oben auf dem Getriebe. Gehen tut natürlich alles, aber nicht "nur" durch Austausch.

Gruß

Wolfgang