

M189 Motor und Getrag 265 in 112er Coupe eingebaut

Post by "Roadbook" of Nov 18th 2022, 5:38 pm

Hallo Ulli,

ein paar Anpassungen reichen nicht. Die Schaltkulisse arbeitet völlig anders und muss ausgetauscht werden.

Gruß

Wolfgang