

# **M117 "Klopfen" aus dem Motorraum nach Kaltstart**

**Post by "carling" of Nov 22nd 2022, 2:26 pm**

evtl. Kolbenkipper im kalten Zustand ?