

# M117 "Klopfen" aus dem Motorraum nach Kaltstart

Post by "Insulaner" of Nov 22nd 2022, 4:17 pm

Hallo Chris,

[Quote from vauacht](#)

Darf ich dann annehmen, dass die Bolzen ok sind oder können die auch abreißen und dennoch mit Mutter am Krümmer bleiben?

bei mir war der Bolzen innen gerissen und die Mutter war noch drauf. Mal kurz alle Muttern mit dem Schraubenschlüssel testen, von Hand kann man die eventuell nicht drehen.

Viele Grüße,

Hagen

p.s.: schönes Avatarbild. Find' ich gut 😊