

M117 "Klopfen" aus dem Motorraum nach Kaltstart

Post by "vauacht" of Nov 22nd 2022, 4:59 pm

An den Krümmern habe ich oben außen jeweils sehr lange Stehbolzen, diese sind ok bzw. jedenfalls die Muttern fest. Oben innen habe ich Schrauben, unten kurze Stehbolzen, da komme ich aber nicht vernünftig dran von oben....

PS: Danke 😊