

Automatic Getriebe 300SEC W112

Post by "Breiti" of Dec 11th 2022, 2:42 pm

ich bin mir jetzt nicht so sicher wie dich diese Platte beim Mercedes ist.

Beim chevy heißen die flexplate es wäre kein Problem.

Ich kann mir auch bei dir nicht vorstellen, dass diese Unwucht ins Getriebe übertragen wurde und dass daher der Ruck kommt.

Ruck ist oft Ursache leergelaufener Wandler oder zu niedriger Ölstand.

Breiti