

Missgeschicke und selbst eingebaute Fehler

Post by "Hanobertel" of Dec 18th 2022, 9:15 pm

Moin Thorsten,

sehr schöne Geschichte...

Da hab ich noch eine:

Ein Freund kam, mit ohne TÜV, Ente (2CV) nicht durchgekommen.

Kannst Du mal kucken?

Ok, beide Schweller ziemlich löcherig...

Also, Flex angesetzt, schon nach dem ersten Schnitt brach die Karre glatt zusammen.

Schreck lass nach.

Schnell ein Kantholz drunter und mit dem Scherenwagenheber die Karosse wieder in Form gebracht.

Die Türen gaben das Maß vor.

Auf der anderen Seite war ich dann vorsichtiger.

Hat dann mit neuen Schwellern wieder TÜV bekommen.

Ok, hat mit Mercedes nix zu tun, aber Mißgeschick.

Grüße vom Bodensee, Eisregen hatten wir neulich, jetzt ist der Norden dran.

Viel Glück!

Hanobertel