

Zündkerze für M 130.920 W108 280S

Post by "Neckartaler" of Jan 11th 2023, 8:00 pm

Hallo Dave,

evtl. ist das der falsche Wärmewert

NGK empfiehlt für den 280S die BP7ES

<https://web.tecalliance.net/ng...typeNumber:525;groups:686>

Die ist ohne Entstörwiderstand.