

## **W109 Unterboden**

**Post by "Breiti" of Jan 23rd 2023, 8:20 am**

auch von meiner Seite,

Mit den neuen Bildern absolut keine Kaufempfehlung.

Der ist mehr zugebraten als geschweißt.

Ganz üble Arbeit.

Ich hängt die mal ein Bild an, wie ein Schweller im Bereich der Wagenheberaufnahme und des Kopf aussehen sollte.

Schade eigentlich, aber du wirst einen schönen finden. Dran bleiben.

Vierk Erfolg.

Breiti