

W107 SL 380 schlag ins Genick beim Lastwechsel

Post by "kdskw" of Jan 25th 2023, 9:09 am

Hallo Thorsten, ich kenne zwar den 107er nicht aber genau diesen "Klong" beim MGB. Unter Klong findet man da auch einige Videos. Im Differential sind dort unter den vier Planetenzahnrädern "Verschleißscheiben". Je zwei in Bronze und Pertinax. Kosten ca. € 35. Erneuert man diese Scheiben so ist der Klong weg.

Viele Grüße Klaus