

## **W126 elekt. Tachograf prüfen**

**Post by "elleon" of Feb 12th 2023, 10:22 am**

Hallo Hagen, das hört sich schon mal etwas hoffnungsvoller an. Einen 47uF hat er ausgebaut, was jetzt drin ist, kann ich nicht erkennen.

Und ist der 330hm Widerstand korrekt? Beim Nachbesserungsversuch hat er ja einen 33kOhm eingebaut.

Und danke dir für dein Angebot, ich hoffe ich muss nicht darauf zurück kommen.

Gruß

Jürgen