

W126 elekt. Tachograf prüfen

Post by "Insulaner" of Feb 12th 2023, 8:10 pm

Hallo Volker,

[Quote from Volker450SL](#)

Der Kondensator in der Zuleitung des Schrittmotors wird über die 33R als Siebkondensator verwendet. Das filtert Impulse heraus, die auf der Leitung des Schrittmotors entstehen.

leider wieder falsch. Der Schrittmotorstrom sieht weder den Widerstand noch den Kondensator.

Vielleicht solltest du dich mal etwas mit diesen Tachos und dem darin verwendeten IC beschäftigen 😊

Viele Grüße,

Hagen