

Gesucht...GEKAUFT!! 500SE W126

Post by "Insulaner" of Feb 23rd 2023, 9:49 am

Hallo Mathieu,

schau dir alle Gummistopfen im Radlauf genau an. Ich hatte mal einen ungewöhnlichen Korrosionsschaden an einem W201 der an dieser Stelle gleich aufgebaut ist wie der W126.

Erst beim Schweißen habe ich bemerkt dass ein Stopfen einen Riss hatte wo es immer das Wasser reingedrückt hat, daher die Korrosion.

Viele Grüße,

Hagen