

Probleme mit Automatikgetriebe bzw. Schaltgestänge beim W108

Post by "Carsten W108" of Feb 25th 2023, 10:54 pm

Danke für den Tipp mit dem älteren WHB da steht einiges drin was ich bisher noch nicht nachlesen konnte 👍

Wenn ich mir so die Tabelle mit den Geschwindigkeiten und den Schaltstufen so ansehe, bekommt die Aussage von Martin doch wieder mehr Boden. Mein Auspuff bläst ab und daher könnte mich das Motorgeräusch auch einen Streich gespielt haben und die Drehzahl war gar nicht so hoch. Ich werde nächste Woche einen neuen Auspuff montieren und dann noch mal testen was in der Fahrstufe so geht.

Das alles löst aber immer noch nicht das Problem mit dem seitlichen Spiel innen im Fußraum.

Hier noch mal der Link zum Video: [seitliches Spiel am Gestänge](#)

Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habe ich bei defekten Kunststoffscheiben an der Lenksäule ein Spiel in Wellenrichtung und nicht seitlich. Bis auf das seitliche Spiel sieht das Gestänge gut aus.

Viele Grüße

Carsten