

W201 2.6 springt nicht an. Mengenteiler?

Post by "6300Ralf" of Mar 8th 2023, 3:20 pm

Hallo Erik ,

ist denn der dicke Luftschlauch vom Leerlauf- Luftreguliertventil zum Spinnennetz C Gummi-Hutze unter LMM) noch drauf ? Wenn nicht , wird die Stauscheibe nicht ausgelenkt und somit bewegt sich der Steuerkolben im Mengenteiler auch nicht. Der Schlauch kann sich schonmal lösen. Besonders nach Fehlzündungen. Quasi als Sollbruchstelle , dass die Stauscheibe samt Umlenkung heile bleibt , fliegt dann der Schlauch ab. Frag nicht , woher

Gruß , Ralf