

W201 2.6 springt nicht an. Mengenteiler?

Post by "Volker450SL" of Mar 8th 2023, 6:55 pm

Hallo Erik,

wenn der Ring zur Abdichtung des Steuerkolbens undicht ist, müsste Benzin unterhalb des Mengenteilers im Luftmengenmesser stehen. Das bitte mal kontrollieren.. Stauscheibe runter drücken und dort hin leuchten. Generell empfiehlt sich ein Messen des System-, Unterkammer und des Haltedrucks.

Das wird aber nicht die Stauscheibe in ihrer Auslenkung beeinflussen. Wenn die nicht ausgelenkt wird, klingt das sehr nach Falschluf an der Stauscheibe vorbei. Abgerutschte Unterdruckschläuche, undichte Schläuche und Gummis und dergleichen sind dann meist das Problem. Wenn man das nicht findet, hilft der Einsatz eines Nebblers.