

Gemisch sporadisch zu mager M127

Post by "Breiti" of Mar 20th 2023, 8:51 am

hast du die Sonden kalibriert vor Inbetriebnahme?

Bei innovate muss man das, erinnere mich nicht, was du verbaut hast.

Breiti