

W111 Kühlwasser nach Standzeit leer

Post by "Gerd.Batke" of Apr 10th 2023, 7:14 pm

Hallo David,

die Wasserpumpe ist natürlich immer einer der ersten Verdächtigen, wenn es um Undichtigkeiten am Kühlsystem nach längerer Standzeit geht.

Solltest Du allerdings wirklich bei einer kurzen Fahrt literweise Kühlwasser eingebüßt haben, dann würde ich eher auf eine andere Ursache tippen.

In Deinem kurzen Video sieht es ein wenig so aus, als wäre der kurze Schlauch zwischen Thermostatgehäuse & Wasserpumpengehäuse kräftig undicht - kann das sein?

Vielleicht machst Du mal alles gut sauber und schaust, ob Du das Leck sehen kannst.

Evtl. läuft das nachgefüllte Wasser ja jetzt schon im Stand wieder raus...

Falls nicht wäre eine Druckprüfung mit Pumpe auf dem Ausgleichsbehälter natürlich prima, ich denke aber, dass auch spätestens wenn der Motor nach dem nächsten Starten wieder warm wird & der Kühlkreislauf unter Druck steht, wohl irgendwo Wasser rausgedrückt werden wird.

Sollte sich die Spur des Wassers nur schwer verfolgen lassen, so wurde hier im Forum schon vorgeschlagen den Bereich zu säubern und dann mit Mehl einzustäuben, bevor dann neue Flüssigkeit wieder eingefüllt wird....

Gruß,

Gerd

PS:

Eine Mischung aus 50% G48 Konzentrat & 50% Wasser sollte passen.