

W111 Kühlwasser nach Standzeit leer

Post by "dmichel" of Apr 13th 2023, 9:30 pm

Hallo Gerd,

ich bin noch gar nicht dazu gekommen mich bei Dir zu bedanken! Danke ☺👍

Ich habe mir mal die Schläuche vom Kühler abgehend angesehen. Besonders den kurzen. Habe sie abgewischt und gereinigt. Dabei (und ich habe wirklich nicht groß geruckelt) hat es direkt knack gemacht.



Die Schlauchschelle ist gerissen.

Mag also gut sein, dass das der Fehler ist. Sollte sich ja schnell rausfinden lassen.

Also am Wochenende mal Wasser in den Kühler einfüllen und schauen wieviel da raussuppt.

Nochmal fix eine weitere Frage nachgeschoben: gehört das so mit den Schlauchschellen? Sprich, kommt da jetzt eine neue drauf oder werden die Schläuche eigentlich anders fixiert? Man könnte auch fragen: ist das original?

Danke und Gruß,

David