

Hinterachse drückt Öl aus der Entlüftung

Post by "300SEL/6.3" of Apr 25th 2023, 10:00 am

Ich hatte mal das gleiche Problem an meiner Pagode. Hab den Grund nie rausgefunden. Meine Lösung war: ich hab den Entlüfter gegen einen Sintermetallentlüfter aus der Pneumatik getauscht. Seither ist Ruhe (über 20 Jahre her)