

Gesucht...GEKAUFT!! 500SE W126

Post by "Insulaner" of May 12th 2023, 8:58 am

[Quote from Butcher](#)

Könnte auch sein das der Wandler leer gelaufen ist, würde den Tropfen am lenkungsdämpfer erklären.

Der Tropfen an der Quertraverse passt eher nicht ins Ölrohrschadensbild.

Ich kann aber nicht erkennen ob die Ölwanne da überlappt und ob das dort abgetropft sein kann.