

280TE seltsame K-Jetronic

Post by "Trompka" of May 17th 2023, 11:19 pm

Klingt für mich nach zugerosteter Tankrücklaufleitung im Tank. Dadurch zu hoher Stauscheibengendruck. Ein klassiker nach langer Standzeit...

Viele Grüße

Markus