

M180, 7.6:1 Zylinderkopf Minimalhöhe unterschritten

Post by "azwahlen" of May 18th 2023, 5:24 pm

Hallo zusammen

M180 Zylinderkopf hat nach dem Überfräsen ein Mass von 83.6mm. Bei originalen 84.8 bis 85.0mm und einem maximalen Abtragen von 0.8mm bin ich nun 0.4 bis 0.6mm unter dem angegebenen Minimalmass. (Daten aus Tabellenbuch 1960).

Kann ich diesen Zylinderkopf noch einsetzen? Habt ihr Erfahrung wie ich dieses Untermass kompensieren könnte.

Freundliche Grüße

Alexander