

280TE seltsame K-Jetronic

Post by "wegi89" of May 31st 2023, 10:22 pm

Kleine Ergänzung bei der ich bei mir ewig gesucht habe: falls der M110 untenrum nur ruckartig Gas annimmt: dann fehlt A1100720038. Ein kleines Kunststoffteil im Reguliergestänge.