

Gemisch sporadisch zu mager M127

Post by "Insulaner" of Jun 2nd 2023, 9:22 am

Hallo Paul,

[Quote from Bernardo](#)

Es ist doch nicht möglich, ein solches Leck nicht zu finden!

Drosselklappe noch dicht wenn er heiss ist?

Versuch doch mal das Gestänge in Richtung geschlossen zu drücken und schau ob er dann ausgeht.

Und schau mal ob der Ansaugkrümmerflansch am Kopf noch dicht ist wenn er heiss ist. Das ist ja die gleiche Richtung wie die Einspritzventile wo ja mit Startpilot die Drehzahl hochging.

Viele Grüsse,

Hagen