

# W123 - Wassereinbruch nahe A-Säule

Post by "Klabauter" of Jun 5th 2023, 7:01 pm

Servus zusammen,

Ich bins mal wieder mit meinem W123 230E BJ82, liebevoll auf "Gusti" getauft! 😊

Leider hatte ich nach starken Regenfällen der letzten Wochen, wo das Fahrzeug mal ein paar Tage draußen stand, einen starken **Wassereinbruch**.

Das Wasser sammelte sich, wie beim W123 bekannt, am Ende im rechten hinteren Fußraum, weil das Wasser über die "Unterdruckschlauchkanäle" am Boden zurückgelaufen ist zum tiefsten Punkt - soweit, so klar.

Natürlich hatte ich sofort die Motorhaubenscharnierabläufe bzw. - aufnahmen im Verdacht. Aber Fehlanzeige - bis auf ein Mini Leck konnte ich nichts finden.

Nach langem Suchen während eines weiteren Regengusses und abmontierter Verkleidung unterhalb des Handschuhfaches konnte ich dann nun doch feststellen,

**dass soweit ich mit der Hand unter dem Armaturenbrett Richtung A-Säule nach oben greifen konnte, die Innenwand nass/feucht war!**

Das Metall ist in Top Zustand, kein Rost oder dergleichen. Aber klarerweise ist da mit Sicherheit wo was undicht - die große Frage ist nur **WO?**

Hat hier wer Tipps für mich? Die Motorhaubenscharnieraufnahmen können's meiner Ansicht nach nicht sein, da das Wasser sonst nicht "so weit rauf" bis untermittelbar zum unteren Ende der A-Säule käme.

Wie finde ich dieses Leck bzw. hat wer Ideen, wo der Übeltäter sitzen könnte?

Vielen Dank, lg

Patrick