

## **W123 - Wassereinbruch nahe A-Säule**

**Post by "Klabauter" of Jun 5th 2023, 9:50 pm**

Oh okay. Also Batterie mal raus und Dichtmasse dahinter prüfen?

Ja die Wasserschlauchgeschichte werd ich nochmal machen. Die Frage die ich mir Stelle:

Wenn die Windschutzscheibe undicht wäre, würde ich das dann nicht innen an der Unterkante der Scheibe sehen?

Innen findet sich nämlich gar nichts, auch zB nicht nahe des Schiebedaches.

Einziges Ort ist wie gesagt ganz rechts unterhalb des Amaturenbretts gleich bei der A Säule und etwas weiter unten eine Durchrostung im Fußraum, wahrscheinlich aufgrund der üblichen Motorhaubenscharnieraufnahmen Problematik.

Soll ich vll mal den Lautsprecher vorne rechts ausbauen? Möchte gern so lang es geht vermeiden das komplette Amaturenbrett ausbauen zu müssen!