

W123 - Wassereinbruch nahe A-Säule

Post by "Breiti" of Jun 6th 2023, 8:37 pm

du solltest erst mal versuchen unter Futter Dichtung zu schauen, dass das kein Rost Loch ist.

Nicht dass du das mit dichtmasse zu schmierst und es munter weiter rostet.

Breiti