

ZZP und Verdichtung bei revidiertem Motor

Post by "Thorsten1303" of Jun 20th 2023, 5:34 pm

Hallo Paul,

ich versuche mich mal ...

Vermute, es ist ein "Beschleunigungsklingeln". Ich würde es auch als ein "Schnarren" bezeichnen.

Früher haben wir, um das weiter zu analysieren, immer das Normalbenzin abgelassen und "Super" getankt. War das Geräusch dann weg, oder nur noch leicht vorhanden, dann hatten schon die Richtung.

Schlimmer ist noch das "Hochgeschwindigkeitsklingeln", kann man, auf Grund der anderen Fahrgeräusche, oft nicht hören.

Fakt ist, da reichen schon Minuten und der Kolben brennt durch.

Das Geräusch ist nur unter Last bei Beschleunigung zu hören. Bei Gaswegnahme ist auch das Geräusch gleich verschwunden.

Ich würde die Zündung etwas zurück nehmen.

Ohne jetzt nachzuschlagen, aber ich meine Motoren mit höherer Verdichtung, haben eine geringere Frühzündung.

Gruß

Thorsten