

W180/220S Kupplung/Hydrak Mitnehmerscheibe

Post by "RoterBaron" of Jul 18th 2023, 7:38 am

Guten Morgen

ich habe nun die Bestätigung, dass die Unterdruckseite des Servos komplett dicht sein muss.

Ich werde den Servo überholen lassen, bzw. einen anderen besorgen und wieder berichten.

Viele Grüße

Michael