


Teilenummer Bremsabdeckblech W460

Post by "FrankKellewald" of Jul 20th 2023, 10:15 am

Also meine Recherche ergibt folgendes und das Ergebnis ist bislang unscharf.

Aus der Einführungsschrift G-Modell W460 von 1979 ergibt sich das Vorhandensein eines solchen Bleches.



Am Besten zu erkennen unter "Reparatur Vorderachse":



Allerdings ist das auch das Buch, in dem von einem hinterradgetriebenen G-Modell geschrieben wird:

<https://forum.mercedesclub.de/index.php?thread/24998-teilenummer-bremsabdeckblech-w460/&postID=234324#post234324>

| Übersicht | | | | | | | | |
|-----------|----------------|-------------------|----------------|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ID | Bau- muster | Motor- Typ | Kupp- lung | Getriebe | Verteiler- Getriebe | Vorder- achse | Hinter- achse | Lenk- |
| ID 460.1 | | OM 616 616.936 | | | | VL 0/4C-1,1 730.310 | | |
| ID 460.3 | | | | G 1/17-4/4,628 711.200 SA: ZF S4/18-3 | | VG 080 750.600 | AL 0/1C(S)-1,3 730.301 | |
| ID 460.1 | | OM 617 617.931 | F & S M 228 | | | VL 0/4C-1,1 730.310 | | |
| ID 460.3 | | | | SA: W4A 018 720.10 | VG 080 750.600 | AL 0/1C(S)-1,3 730.301 | HL 0/5(S)-1,8 741.503 | L 1,5: 760,2 SA: L 785,5 |
| 460.0 | | M 115 115.973 | | | | VL 0/4C-1,1 730.310 | | |
| 460.2 | | | | | VG 080 750.600 | AL 0/1C(S)-1,3 730.301 | | |
| E 460.0 | | M 110 110.994 | F - S M 240 | G 1/18-4/4,04 711.1 | | VL 0/4C-1,1 730.310 | | |
| E 460.2 | | | | SA: W4A 018 720.10 | VG 080 750.600 | AL 0/1C(S)-1,3 730.301 | | |

gste

Vorderachse besteht aus eingepreßten Achsrohren. Die Aufnahme der homokinetischen Kugelförmig gestaltet.

Ugausführungen stehen ver-
n zur Verfügung.

Der Tellerrad-Durchmesser t
Ausgleichgehäuse ist einteilig t
dern ausgestattet. Falls die Vor
Differentialsperre erhält, ist d
zweiteilig mit 4 Ausgleichräder

**Die nicht angetriebene, starre
aus einem Rohr, an dessen En
drehbar gelagert sind.**

Im EPC und anderen Katalogen findet sich - wie Hagen und andere bereits feststellten - kein solchen Blech.

Weder bei Bremse, noch bei Aggregat VA, noch beim Aufbau.

Ebenfalls taucht in der EFS unter "Wichtige Ersatzteile" nichts auf:

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| Tandem-Hauptzylinder | 000 430 23 30 } 000 430 24 30 } | 1 |
| Bremskraftregler | 001 431 06 12 | 1 |
| Vorderachsbremse | | |
| Reparatursatz (Bremsklötze, 4 Stück) | 001 586 89 42 | 1 |
| Bremscheibe | 460 421 00 12 | 2 |
| Festsattel links (doppelter Anschluss) | 002 421 38 98 | 1 |
| Festsattel rechts (doppelter Anschluss) | 002 421 39 98 | 1 |
| Reparatursatz (Schutzkappen u. Dichtringe für Festsattel) | 001 586 89 42 | 2 |
| Sechskant-Palmschraube | 460 421 01 71 | 2 |
| Sicherungsschraube | 460 421 00 71 | 2 |
| Hinterachsbremse | | |
| Radzylinder | 007 420 09 18 | 2 |
| Bremsstrommel | 601 423 50 01 | 2 |
| Bremsbacken mit Belag Rep.-Stufe 0 (7,8 mm) | | |
| Bremsbacken vorne | 008 426 07 20 | 2 |
| Bremsbacken hinten links | 008 426 06 20 | 1 |
| Bremsbacken hinten rechts | 008 426 09 20 | 1 |

Entweder gibt es hier eine Lücke in der Dokumentation oder dieses Teil wurde bereits sehr früh aus der Stückliste herausgenommen, weil es sich als hinderlich in der Praxis zeigte. *Edit: Siehe hier auch den Kommentar von Obelix.*

In späteren Einführungsschriften zu größeren Änderungen 1987, 1990, 1991 ist kein Hinweis mehr auf ein solches Blech zu finden.

Mir scheint an dieser Stelle HaWAs Tipp aufgrund der Gleichheit beim Bremer nachzuschauen, der zielführendste.