

Umbau Überspannungsschutzrelais w123 230CE mit ABS

Post by "KR_Schnauz" of Aug 22nd 2023, 2:47 pm

Hallo,

bei meinem Fahrzeug, W123 230CE mit ABS, hat die ABS-Kontrolleuchte im Armaturenfeld einen Defekt gemeldet.

Bei der Fehlersuche habe ich festgestellt, dass das verbaute Überspannungsschutzrelais nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Da kein passendes Ersatzteil mehr lieferbar ist, habe ich mich für einen elektrischen Umbau auf ein noch lieferbares Ersatzteil entschieden.

In der angehängten Datei habe ich den durchgeführten Umbau, hoffentlich allgemein verständlich, beschrieben.

Gruß aus Nordhessen