

Kupplung 220D/8 macht Probleme, Pedal bleibt unten

Post by "Thorsten1303" of Sep 14th 2023, 6:40 pm

Hallo Mathieu,

ich hatte auch sporadischen ein Kupplungspedal am Boden, ursächlich war eine falsche Einstellung der Druckstange des Nehmerzylinders zur Anlage am Ausrückhebel.

Laut Tabellenbuch: 3,5 - 4 mm.

Ich hatte deutlich unter 3 mm und habe die Kupplung überdrückt.

Gruß

Thorsten